CarOnSale

Toyota Auris Hybrid Edition-S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	193.816km	99 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Hybrid Edition-S [DE - LimS5 1.8 (Hybrid) EU6, Edition-S, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1MS3JE70E275234	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.816km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.753km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 91g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	230 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Comfort-Paket Plus
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bluetooth-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Sitzheizung vorn
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE

Sonderausstattung

- Bi-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TIRE LOADING INFORMATION
e11*2007/46*0018
SB1MS3JE70E275234
1815 kg
2200 kg
1020 kg
1010 kg
MODELL ZWE186L-DHENDW
W 936

CarOnSale


CarOnSale




MEDIA
SETUP
CAR
AUTO
OFF
23.0
AC






Garantie
16:40
80.000 km










TOYOTA






DEKRA
DEKRA
DEKRA
d6d02b8
TU257785




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)