CarOnSale

BMW 520 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



07/2014	282.047km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d xDrive [DE - Kb5 520 d EU6, xDrive DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA5J51070D583266	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 282.047km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.684km	LETZTER SERVICE AM 10/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Niveauregulierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Luftfederung Hinterachse
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Comfort-Paket
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Dachreling schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Luxury
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Dakota mit Farbnaht
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA5J51070D583266















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)




- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch, Verschmutzung)