CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2009	152.406km	200 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TFSI EU5, quattro S line Sportpaket / Plus, (Facelift) 2009 - 201]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8PXAA076028	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.406km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.616km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm	⚠ 4 mm
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer, Verformung

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm	⚠ 8 mm
Kratzer, Kerben	Kerben, Kratzer, Verformung

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	1000 µm ⚠	Beifahrertür	260 µm ⚠
Kotflügel vorne links	290 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	270 µm ⚠
Türe hinten links	370 µm ⚠	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	360 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1100 µm ⚠
Motorhaube	130 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Aktiv-Lautsprecher
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Dachspoiler
- Tagfahrlicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Exterieur-Paket S line
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































Inhaltsverzeichnis
8PA BDL
Allgemeines
Nachweise















Zulassungsbescheinigung Teil 1





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer, Verformung)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)