CarOnSale

Toyota HI-ACE Kasten TD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2007	74.259km	95 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG HI-ACE Kasten TD [DE - Ka4 2,5 D-4D EU4, 2006 - 2011]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN JT121JK1100039789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.259km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.494 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2007	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 224g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Ein Schlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Facelift ab 08 / 2006
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen vorn
- Motor 2,5 Ltr. - 70 kW Turbodiesel
- Radstand 2985 mm
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: WARM WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Scheinwerfer H4
- Wegfahrsperre
- Antenne
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Leuchtweitenregelung
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Airbag Fahrerseite

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























TOYOTA MOTOR CORPORATION
JTI12JK1100357837
KZN165-AWDKQA
2KD
1.1760K
KUHTZL-RBMRYW
MODEL
432


CarOnSale


CarOnSale


VARTA
VARTA




09.11.07
AAA000019
10
D300
JTI21JK1100039789
Toyota
H12
KLH12V
KLH12L-RBMRYW
TOYOTA HIACE
TOYOTA (J)
LKW GESCHL. KASTEN
70/220*2003/768
98/69/EG III;B
Diesel
0002
0655
2494
4795
2000
1740-1905
224
2800
1400
1760
1400
1760
78
2700
2000
750
195/70R15C104/102S
195/70R15C104/102S
H185*09
29.09.06
DK881699


TOYOTA (J)
7104
JTI21JK1100039789
AAA00001 9
VERZOLLUNG
ZUGELASSEN
DEKRA
TÜVNORD
SEP. 2026
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
NOV. 2013
Außer Betrieb gesetzt
Außerbetriebsetzung
26.10.2026
33049 Paderborn,
Der Landrat des Kreises Paderborn
Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung Teil
nach Außerbetriebsetzung sorg
der Zulassungsbescheinigung
aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung sin
Zulassungsbescheinigung erfo


KREIS PADERBORN
DER LANDRAT
33098 PADERBORN
DK881699
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)