CarOnSale

Nissan Micra Visia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2010	142.414km	65 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra Visia [DE - LimS3 1.2 EU4, visia, (Facelift) 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN SJNEBAK12U3199647	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.414km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.240 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Auspuffanlage klappert;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 48 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer Klarglas getönt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SOLID RED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







NISSAN
e11*2001/116*0195
SJNEBAK12U3199647
1475 kg
2275 kg
1 – 840 kg
2 – 760 kg
Type EBAK12 Colour, Trim Z10 G
Model EDKALBFK12EGA - - - - E

MICRA
CarOnSale


CarOnSale










NISSAN
e11*2001/116*0195
SJNEBAK12U3199647
1475 kg
2275 kg
1– 840 kg
2– 780 kg
Type EBAK12 Colour, Trim Z10 G
Model EDKALBFK12EGA– – – –8

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Verlieren



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)