CarOnSale

Smart fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2013	129.887km	71 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW [DE - LimS2 mhd EU5, passion, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4513801K715575	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.887km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.357km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat eine Teilfolierung.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Start/Stop-Anlage
- Kühlermaske Silber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Außenspiegel silber
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Modellpflege Innenraum
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Bodypanel Plus-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenkrad (Leder)

Sonderausstattung

- Audio-Paket (radio inkl. Sound-Paket und MP3-Schnittstelle)
- Sitzheizung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser
- Sound-System Smart
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz
- Sound-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
WME4513801K715575

CarOnSale









Seite 1 von 1
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2027.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NW-1-15-0131-13 am 05.03.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.
Messwerte Bremsanlage


22.08.2013 1313 AHN000400
M1 AD
WME4513801K715575 3
smart
451
43RAF0
QZAAA200
fortwo coupe mhd
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Coupé
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 999
Datum zur Emissionsklasse:22.08.2013*
2 01 52 /5800
2695 1559
1565 825
98 1020 1020
440 660
440 660
83 3500 72
2
155/60 R15 74T
175/55 R15 77T
GRAU/WEISS 7/8
e1*2001/116*0413*18
24.05.2012 K GV0472
26

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)