CarOnSale

Mazda Mx5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/1999	140.568km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mx5	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN JMZNB186200124870	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.568km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 136.018km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/1999	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**160 µm**	Beifahrertür	**200 µm** ⚠
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**810 µm** ⚠
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Karosserie: 5-türig
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer vorn
- Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























2 09


mazda
Mazda Motor Corporation
1.0%
1255 KG


CarOnSale

CarOnSale




PERIODISCHE WARTUNGEN UND KAROSSERIE-INSPEKTIONEN
AUTO-BLIZZ
Inh.Stefan Röller
KFZ-Meisterbetrieb
Am Kleinwald 15a
75863 Herrenalb
Tel.07226/9819430
auto-blizz@t-online.de


PERIODISCHE WARTUNGEN UND KAROSSERIE-INSPEKTIONEN
Auto-Böhler GmbH
PKW-Werkstatt




05.07.1999
MAZDA MX-5
MAZDA (J)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
Benzin
ZU G:BIS 1141*ZU O.1/O.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 05.07.1999*


TU688651
Stadt Karlsruhe
Ordnungs- und Bürgeramt
Kfz.-Zulassungsbehörde


Die Zulassungsbescheinigu
ist bei Wiederinbetriebnahm
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: KA-MJ 311

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)