CarOnSale

Opel Astra Station Wagon

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2007	252.300km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Station Wagon	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL3572169983	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 252.300km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Verformung
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Verformung

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- IDS Sport-Fahrwerk
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Modellpflege
- Raucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem CD 70 Navi
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Check-Control-System
- Automatische Umluft-Control
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt
- Sicht-Paket
- Sport
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE


Sonderausstattung

- Caravan-Paket
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dachreling silber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0L0AHL35Z216988

CarOnSale








12.06.2007 0035 AHD00007 6
M1 AC
WOL0AHL3572169983 3
OPEL
A-HSW
FS11
1A02A5EABL5
Astra Station Wagon
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 01598
schwarz
e1*2001/116*0293*08
16.02.2007
FW364852
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1900*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
IEB 1000*O.1:1300 BIS 10% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
UR EMISSIONSKLASSE: 12.06.2007*


Landkreis Fulda
Der Landrat
- 06631 -
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Verformung)



- Rad (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)