CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



11/2018	193.775km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 d	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052111F842668	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.775km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.733km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellpflege mit Code
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- SE-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Aktive Motorhaube
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Standard Interieur
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gurtstraffer
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Metallic-Lackierung
- Media-Display
- Rückfahrkamera
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Sitzheizung vorn
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2052111F842668
2235 kg
4105 kg
1- 1045 kg
2- 1225 kg

CarOnSale












Hinten






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
082396066
0179883
FC319368











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)