

BMW
2 Active Tourer (U06)

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIN | **WBA21BX0007T65158** | Anzahl der Türen | **5** |
| Motorart | **Benzin** | Anzahl der Sitze | **5** |
| Leistung | **100 kW** | Kraftstoff | **Benzin** |
| PS | **136 PS** | Emissionsklasse | **6E** |
| Hubraum | **1.499 ccm** | Nächste HU | **09/2028** |
| Getriebeart | **7-Gang automatisch** | Verkehrssicher | **Ja** |
| HSN/TSN | **0005/DHF** | Laufleistung | **13.871 km** |
| Lackierung | **PORTIMAO BLAU METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)** | Erstzulassung | **08.09.2025** |
| Innenraum | **schwarz / Leder** | Nächste HU | **09/2028** |
| Vorbesitzer | **1** | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Leasingnehmer** | Name<br>Vorsteuerabzug | | |
| **Besichtigung** | Datum<br>Besichtigung bei<br>Ort<br>Anwesende | | |

## Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

# Ausstattung

## Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

## Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktivsitz vorn links
- Aktivsitze vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Comfort-Paket
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Luxury
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 8x19 (Vielspeiche 839 I, Bicolor, BMW Individual)
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


## Bereifung

**Reifen vorne rechts**

| | |
|---|---|
| Dimension | 205/65R16 |
| Profiltiefe | 7 mm |
| Hersteller | GoodYear |
| Art | Winter |

**Reifen hinten rechts**

| | |
|---|---|
| Dimension | 205/65R16 |
| Profiltiefe | 7 mm |
| Hersteller | GoodYear |
| Art | Winter |



**Reifen vorne links**

| | |
|---|---|
| Dimension | 205/65R16 |
| Profiltiefe | 7 mm |
| Hersteller | GoodYear |
| Art | Winter |

**Reifen hinten links**

| | |
|---|---|
| Dimension | 205/65R16 |
| Profiltiefe | 7 mm |
| Hersteller | GoodYear |
| Art | Winter |

**Zweiter Reifensatz**

| Achse | Position | Dimension | Hersteller | Art | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Links | 225/45R19 | GoodYear | Sommer | 6 mm |
| 1 | Rechts | 225/45R19 | GoodYear | Sommer | 6 mm |
| 2 | Links | 225/45R19 | GoodYear | Sommer | 7 mm |
| 2 | Rechts | 225/45R19 | GoodYear | Sommer | 7 mm |

## Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

## Zustand / Beschädigungen

| Nr. | Bauteil | Schaden |
|---|---|---|
| **Vorhandene Schäden** | | |
| 1 | Stoßstange vorne | Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Minderwert |
| **Akzeptierte Gebrauchsspuren** | | |
| 2 | Frontscheibe | Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur |
| 3 | Stoßstange vorne | Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur |

## Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

**Foto 1**



Ansicht vorne links

**Foto 2**



Ansicht vorne rechts

**Foto 3**




Ansicht hinten rechts

**Foto 4**



Ansicht hinten links

**Foto 5**





Laufleistung

**Foto 6**




Fahrgestellnummer

**Foto 7**



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

**Foto 8**



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

**Foto 9**



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

**Foto 10**



Geöffnete Hecktür links

**Foto 11**



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

**Foto 12**




Motorraum

**Foto 13**



2. Radsatz

**Foto 14**



Frontansicht direkt

**Foto 15**




Heckansicht direkt

**Foto 16**



Rad vorne links

**Foto 17**



Rad vorne rechts

**Foto 18**



Rad hinten links

**Foto 19**



Rad hinten rechts

**Foto 20**



Mittelkonsole

**Foto 21**



Sitze vorne

**Foto 22**




Fahrzeugstatus

**Foto 23**




Servicebedarf

| # | **Position** (ohne MwSt.) |
|---|---|

## Vorhandene Schäden

1 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Minderwert




## Akzeptierte Gebrauchsspuren

2 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur




3 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Steinschlag, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

