CarOnSale

Citroen C3 Live

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	99.088km	83 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Live [DE - LimS5 1.2 PureTech 82/83 EU6d, Live Stop&Start, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7SXHMRPKT525869	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.088km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 83 PS (61 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.727km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	145 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fugen. hat 2 Servicehefte,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/METALLIC KLARLACK

Sonderausstattung

- Dach andersfarbig
- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUTOMOBILES CITROEN
e2*2007/46*0003
VF7SXHMRPKT525869
1550 KG
2000 KG
1– 900 KG
2– 790 KG
SXHMRP/ACS


CarOnSale




ÖLWECHSEL
313
04.2026
93727
S.A.


PSA GROUPE
Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
km/Miles 85213
Date 15 07 25
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms_62 500 miles / 6 years





Lo





AIRBAG









CITROËN
VAN MOSSEL CITROËN B.V.
Dit boekje bevat uitgebreide informatie over de CITROËN commerciële garanties voor deze auto. Ook de garantievoorwaarden zijn in dit boekje vermeld.
Het specifieke onderhoudsschema voor uw auto is u overhandigd bij de af
met boorddocumentatie in uw auto.
Als dit document ontbreekt,
- kan uw dealer of iedere erkend reparateur van het Merk u een exemplaar of
- kunt u het zelf afdrukken vanuit uw eigen persoonlijke pagina* op de Intern
Wij adviseren u de facturen en documenten met betrekking tot het uitgevoer
Geef de complete boorddocumentatie bij verkoop van de auto aan de nieuwe

ONDERHOUDSHISTORIE
Periodiek onderhoud
Stempel van bedrijf

WARTUNGSNACHWEIS
Periodische Wartung
Stempel des Reparaturbetriebs
Autohaus
KRÜMMELBEIN e.K.
Hauptstr. 63
34508 Allendorf (Eder)
06452/1421

WARTUNGSNACHWEIS

WARTUNGSNACHWEIS
Periodische Wartung
Stempel des Reparaturbetriebs

CITROËN
C3






15.04.2019 3001 AZA000255
M1 AB
VF7SXHMRPK7525869
CITROEN
S
XHMR
F/ACS
C3
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 1199
2 1 61/5750 169
3996-3996 1749-1749
1474-1490 1055-1170
46
132 1550 1550
900 790
900 790
76 3750 68
450 450 5
185/65R15 86T
185/65R15 86T
9
e2*2007/46*0003*54
27.09.2018 K PK556060
SALE


TÜV NORD
09 2026
DEKRA
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)