CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	143.322km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, Avant basis, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF40JA087144	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.322km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.839km	LETZTER SERVICE AM 10/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kerben, Riss/Bruch

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Mythosschwarz Metallic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wendeladeboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachkantenspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Glanz-Paket
- Nichtraucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Wagenheber
- Dachreling eloxiert
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















WAUZZZF40JA087144

CarOnSale

CarOnSale





NAV/MAP
RADIO
MENU
BACK
TEL
MEDIA


Telefon

Frankreich




















AUDI AG
Cluster # 8
KBA 91847
Änderung der Motorsteuerung



AUTO







Änderungsabnahme nach §19(3) StVZO
Berichts-Nr. P082636000429 GQ Von
16.09.2022
Seite 2 von 2
Nachweis gemäß §19 Abs. 4 Satz 1 StVZO
Für das Fahrzeug 82015023 des Herstellers/Importeurs Meissnitz Eibach GmbH liegt
ein Teilegutachten des Technischen Dienstes: TÜV NORD STRASSENVERKEHR GmbH mit der
Gutachten-Nr.: TV-926305-GG-024 vom 30.05.2022 vor.
Kennzeichnung: V/H=211502302FA/211502305A
Stempel:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung gemäß §19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestätigt, dass die Änderung mit dem im Nachweis genannten Bestell an
oben beschriebenen Fahrzeug ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den
geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulässige Änderungen, die berücksichtigt wurden:
-keine-
Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich. Diese kann jedoch
erfolgen, wenn sich die Zulassungsstelle aus anderen Gründen (z.B. Halterwechsel)
mit den Fz-Papieren zu befassen hat.
Bemerkungen / Hinweise / Auflagen siehe Rückseite der Bestätigung.
Berichts-Nr. P082636000429
Stempel


Eibach





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)