CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 CDI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	216.415km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 CDI	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042011G035309	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 216.415km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.804km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	225 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	420 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Raucher-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Ascher anstelle Ablagefach
- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2042011G035309
2185 kg
3990 kg
1025 kg
1170 kg

CarOnSale

CarOnSale




OK





WESTFALIA


L&W. Erpenbeck




11.12.2012
WDD2042011G035309
Mercedes-Benz
204 K
W2S1M0
KBAAA500
C 200 CDI
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;P1/CI;F.M. NI I
Diesel
205/55 R16 91V
schwarz
e1*2001/116*0157*18
22.02.2012
P.4: 2800-4600*F.1/F.2:2190 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1260 B
.ANH.BETR.*WW.AHK LT.HGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*K
Z IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDY
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*


HU TÜV NORD
Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Ohne Luft)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)