CarOnSale

Mercedes-Benz EQB 250

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	85.283km	190 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQB 250 [DE - SUV5 250, Progressive, 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N9M0BBXPN048928	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.283km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.644km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
66,5 kWh	0,5 h	6,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektromotor 140 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2829 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lenkrad heizbar
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Rückfahrkamera
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Konnektivität-Paket
- Metallic-Lackierung
- Spiegel-Paket
- Park-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Vorrüstung Navigationsdienste

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM/DAB
DASDING vom SWR • 208.1 MHz
Industry baby
Lil Nas X & Jack Harlow

MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N9M0BBXPN048928
2520 kg
1245 kg
1325 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary


EQB 250
CarOnSale

DYNAMIC
VOLUME
NAVI MAP
RADIO MEDIA
TEL

VOL


RES
SET +
CNCL
SET –
LIM




AUTO











STOP









| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)