CarOnSale

Peugeot 308 Allure Pack

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	102.636km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 Allure Pack [DE - Kb5 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure Pack, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VR3FRHNSTNY511225	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.636km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getränkehalter vorn
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Navigationssystem i-Connect Advanced
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitz vorn links
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Drive-Assist-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kartentasche an Vordersitze
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Scheinwerfer Eco-LED

- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Servolenkung elektrisch
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfortsitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sonderlackierung Artense-Grau Metallic
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























PSA AUTOMOBILES SA
VR3FRHNSTNY511225
1860 KG
3060 KG
1 – 1200 KG
2 – 1200 KG

CarOnSale




Suchen
Medien
Klima
Navigation
Telefon

Medien
Klima
Navigation
Telefon





PSA AUTOMOBILES SA
VR3FRHNSTNY511225
1860 KG
3060 KG
1 – 1200 KG
2 – 1200 KG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)