CarOnSale

BMW X6 M Competition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2024	49.117km	625 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X6 M Competition	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBS21ET0709X13299	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.117km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 625 PS (460 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.658km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 291g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**280 µm** ⚠	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**160 µm**	Heckklappe	-
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Fahrwerk M Professional
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives M Differential
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline mit Metalleffekt
- Instrumententafel lederbezogen
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- M Multifunktionssitze vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 4,4 Ltr. - 460 kW V8 Mild-Hybrid
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radstand Standard
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic M-Technic
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Voll-Leder Merino
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sport-Auspuffanlage M
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Warndreieck
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Mild-Hybrid 460 kW (Motor 4,4 Ltr. - 460 kW)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten

- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Anhängerassistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN BRILLIANT WHITE

Sonderausstattung

- Abdeckkappen Außenspiegel M Carbon
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Ambient Air-Paket
- BMW Individual-Sonderlackierung Frozen Pure Grey Metallic
- Bremsanlage: Compound - M Bremssystem (Bremssättel Schwarz)
- Heckspoiler (M Carbon)
- Innovations-Paket
- Komfort-Paket
- M Driver´s Package
- Panoramadach Sky Lounge (Glas, LED-Beleuchtung)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sound-System Bowers & Wilkins
- Travel-Paket
- Universalfernbedienung integriert
- Verglasung Akustikglas
- Parkassistent-Paket Professional
- Service-System: Remote 3D View
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent Professional
- Fahrassistenz-System: Manövrierassistent
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Sitzheizung vorn + hinten
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Gepäckraum-Paket
- Panoramadach (Glas)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Travel und Comfort System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale







PARKEN
LOW

Hier suchen
LOW









SERVICE HISTORIE
Service:
Am 12.11.2025 bei 27658 km
Service Partner: BMW 00193
Motoröl
Service durchgeführt
Service:
Am 02.10.2024 bei 2692 km
Service Partner: BMW 00193
Mikrofilter
Service durchgeführt
Service:
Am 17.07.2024 bei 18 km
Service Partner: BMW 00193





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)