CarOnSale

# Opel Cascada Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2014 | 135.003km | 165 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Cascada Innovation [DE - Ca2 2.0 CDTI EU5, Innovation, 2013 - 2015] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>W0LWT3DN1EG034633 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>135.003km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>165 PS (121 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.956 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>122.094km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>164g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Riss/Bruch |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 220 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtzuführer elektrisch
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Verdeckbetätigung elektrisch mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Doppeltonfanfare
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sport-Fahrwerk
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Triple-Info-System
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

## Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Windschott
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Textilfussmatten
- Sitzheizung vorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry, elektrisch
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbelüftung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos














CarOnSale






WOLWT3DN1EG034633

CarOnSale





CarOnSale












Servicebestätigung
KFZ-Servicestellen
Callsen

Servicebestätigung
AUTOHAUS MEYER GMBH
KFZ SERVICE

Servicebestätigung
ORLEA
Meisterwerkstatt
Max-Planck-Str.12
27721 Ritterhude
04215/6891890

Servicebestätigung

OPEL CASCADA
OPEL CASCADA







## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)





- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)