CarOnSale

Volkswagen Touran Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	196.951km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Trendline [DE - Van5 1.6 FSI EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZ6W009408	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.951km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.503km	LETZTER SERVICE AM 06/2015	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Starker Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;Zentralverriegelung defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Technik-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Dachreling
- Klimaautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























N-JOY



VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZ6W009408
2140 kg
3440 kg
1- 1060 kg
2- 1140 kg
Typ 1T




CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)