CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	221.023km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.4, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWME31010TX10197	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.023km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 49.318km	LETZTER SERVICE AM 09/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**75 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**165 µm** ⚠	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Uni-Lackierung
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























CarOnSale






38271
141113
48318
12.09.11
GATS
Rathausstrasse 9
65629 Niedernhausen
Tel. 06432-955652


Schäfer GmbH & Co. KG
Automobile Idstein
BMW-Vertragshändler
MINI-Vertragshändler
Black & Decker Str. 1-3
65510 Idstein
Tel. 06126-596-0
Fax 06126-596-40


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




009
0005
AOB00004
AB
010TX10197
02
01
0055/04500
03699
168
1407
011
0128
001510
00810
00730
00810
00730
81
03375
004
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
IECKLIMOUSINE
2003/76B
e1*2001/116*0343*14
16.04.2009
K
0462
01397


2a097at
Kreis Viersen (41747)
Der Landrat
Fahrzeugzulassung
1602





22.06.2009
10.04.2015
Kreis Viersen
Der Landrat
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Im Auftrag
DQ387583
MINI
MINI-M
R61
MINI
BASIS.HIT.WCARE-BMW
AOB 00004 8
AOB
1397
55/4500
Deutsch
e1*2001/116*0343*14
16.04.2009
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)