CarOnSale

Honda Jazz 1.2 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	42.989km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.2 Trend [DE - Van5 1.2 i EU5, Trend, (Facelift) 2011 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN LUCGG2750D3206832	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.193km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Alle vier Stahlfelgen korrodiert;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Antennenstab mit Tierbiss; gesamter Lack in mattem Zustand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lautsprecher vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Colorverglasung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Multimediabuchse AUX-IN
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Lautsprecher hinten
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: TAFFETA WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HONDA AUTOMOBILE (CHINA) CO.,LTD.
LUCGG2750D3206832
TYPE: GG2
L12B2-5006824

CarOnSale








P








AM/FM
CD/AUX
CLOCK
TITLE
VOL SELECT
PLAY
A/C
MODE
REAR
LO



Serviceheft
Kurzanleitung
Fahrer-
handbuch

HONDA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EÜ VASTAVUSSÜSTEEMIKAABLUSTUSTÕENDUS
EU VASTAVUSSERTIFIKAAT
ES PRIHLÁŠENÍ O SHODĚ
EM MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
ES OSVEDČENIE O ZHODE
ES-POTRDILO O SKLADNOSTI
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)




- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)