CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Edition 25

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2011	263.297km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Edition 25 [DE - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Edition 25, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZCH077058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 263.297km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	425 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	255 µm ⚠
Motorhaube	375 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Android Radio verbaut.Schiebedach lässt sich nicht ausfahren.Laut Einlieferer ist das zweite Einzelsitz vorhanden.Heckklappe sowie Kofferraum konnten aufgrund Platzmangel nicht begutachtet werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe vorn
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sport-Fahrwerk
- Stabilisatoren verstärkt
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas) elektr. betätigt vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Raucher-Paket
- Servoschliessung Heckklappe
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitz (1) integriert, 1. Sitzreihe
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- 2. Batterie
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, mit Armlehnen
- Sound-System DYNAUDIO (digital)
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung
- Anzeige für Waschwasserstand
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













edition 25

Edition 25







ANTENNE

VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZCH077058
3080 kg
5300 kg
1 - 1600 kg
2 - 1575 kg
Typ 7HC

CarOnSale




FM
Band
Senderliste
Manuell
Setup
DYNAVIN
AUTO
AC
OFF
REAR
REST


DYNAVIN

DYNAUDIO











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)