CarOnSale

Opel Astra Selection "110 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	118.526km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Selection "110 Jahre" [DE - LimS5 1.4 EU4, Selection 110 Jahre, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN W0L0AHL48A5005465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.526km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Komfort)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WOL0AHL48A5005465


CarOnSale




30.09.2009 D035 ADB00050 5
WOL0AHL48A5005465
OPEL
A-H
HA11
1A12AJVAEG5
ASTRA
OPEL
Fa.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl'mousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1364
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1790*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
930*0.1:1200 BIS 10% STEIG.*S.1:MAX.8-PL.*MW.AHK LT.EGTG*
Schwarz
e1*2001/116*0261*18
25.02.2009
GZ267672


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Rost, Delle)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Schloss defekt, öffnet nur von innen !



- Fahrertür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Griff defekt ohne Funktion




- Fahrertür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Griff defekt ohne Funktion



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)