CarOnSale

Volkswagen Sharan Cup BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2014	243.933km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZFV015515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.933km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 228.784km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Lautsprecher vorne links ohne Funktion.Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion und beschädigt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: Night Blue Metallic

★ Sonderausstattung

- Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Frontscheibe Dämmglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Metallic-Lackierung
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sport-Fahrwerk
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























WVWZZZ7NZFV015515





RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Fahrweg kontrollieren!


R-134a
PAG
SAE J639






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)




- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)