CarOnSale

Hyundai i40 blue Family +

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	188.132km	141 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i40 blue Family + [DE - Kb5 1.7 CRDi EU6, Family+ Blue, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN KMHLC81UAJU143700	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.685 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.607km	LETZTER SERVICE AM 09/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsleisten verchromt, beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußraumbeleuchtung
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 104 kW CRDi KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: DAZZLING/PURE WHITE
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radzierkappen
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zigarettenanzünder

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR COMPANY
e4*2007/46*0263
KMHLC81UAJU143700
2130 kg
3930 kg
1-1200 kg
2-1150 kg

CarOnSale
















RADIO
MEDIA
A/C




i40



APR 24


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)