CarOnSale

Opel Astra Endless Summer

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	204.411km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Endless Summer [DE - Cp/Ca2 1.8 EU4, Endless Summer, 2007 - 2010]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0L0AHL6785153884	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.411km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehlermeldung Kühlmittel, obwohl ausreichend Kühlmittel vorhanden.; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verdeck öffnet nicht.

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Leder
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Raucher-Paket
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Check-Control-System
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage, automatisch
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz-Komfort-Paket 2
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fernbedienung für Klappdach (Stahl)
- IDS Sport-Fahrwerk
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Parkpilotsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Windschott
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Sportsitze vorn

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Opel Open & Start

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2001/116*0094
W0L0AHL6785153884
1870 kg
3145 kg
1-0955 kg
2-0955 kg
Z 20R XXLO S


CarOnSale









PR11
1A13ALVABX4
ASTRA TWIN TOP
OPEL
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KABRIO-LIMOUSINE
70/220*2003/76B
EURO 4
BENZIN
0001 0462 01796
F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB
RIEB 1050*WW.AHK LT.EGTG*DA


HU TÜV NORD
APR. 2016
HU TÜV NORD
MRZ. 2014
HU TÜV NORD
HU TÜV NORD
HU TÜV NORD
JUNI 2020
DEKRA
Stadt Bochum
Ordnungsamt
Die Oberbürgermeisterin
I.A.




[redacted]
[redacted]
03.03.2009
Stadt Bochum
Die Oberbürgermeisterin
07.05.2009
Stadt Bochum
Die Oberbürgermeisterin
DP858931
OPEL
A-M/C
PR11
1A13ALVABX4
Astra Twin Top
OPEL
WOL0AHL6785153884
M1
AE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
schwarz
1796
103 /6300
Benzin
0001
E4*2001/116*0094*09
08.02.2008
00619 0070LGGN 25979
DE1685
ADAM OPEL GMBH
65423 RUESSELSHEIM
27.02.2009

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)