CarOnSale

Toyota TOYOTA YARIS HYBRID

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	127.236km	75 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOYOTA YARIS HYBRID	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D300A059666	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.236km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.104km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 88g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Dachspoiler
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckklappenleiste verchromt (abgedunkelt)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Sitzheizung vorn
- Lounge-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Mica-Lackierung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- 8 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Bluetooth Audio


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NHP130L-CHXGBW 5 767


CarOnSale


CarOnSale


MEDIA

MODE


MODE


Einstellungen
Anzeige
System nicht installiert.
Audio
Fahrzeug
MEDIA
SETUP


TOYOTA
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf

TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

AHV000079
55/4800
1695-1695
1510-1510
1170-1235
1565
825
2500
195/50R16 84V
Schwarz
13.06.2013
E9982584
1497

Der Oberbürgermeister
der Stadt Darmstadt
KFZ-Zulassungsbehörde
E9982584
TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)