CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	251.344km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZL9042465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 251.344km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Reifen porös	⚠ 5 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös	⚠ 6 mm Reifen porös

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag im Laderaum Holz
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Rückfahrkamera
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Haltegriff, Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Stabilisatoren verstärkt
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Verzurrschienen im Laderaum - an Dachspriegel (in Querrichtung)
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand und Trennwand
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Handschuhfach abschließbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















15:30
Reichweite
270
GO/SET




Fahrzeugstatus

VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZL9042465
3500 kg
6000 kg
1- 1800 kg
2- 2100 kg
Typ SYN1E
DAUA D923
0924124
0,48

CarOnSale


CarOnSale









RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
MUTE
SOUND
CAR
MENU
Funktion eingeschränkt. Fahrweg kontrollieren!








CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*BEI WERKSEITIG
MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3 AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG
TG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)