CarOnSale

Volkswagen Golf Plus Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2009	181.800km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ1KZAW516430	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 172.404km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1425 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer: Getriebe undicht;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer:Hinterachse Korrosion;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage Climatic
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verglasung grün getönt
- Lautsprecher (4)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

Sonderausstattung

- Feuerlöscher
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1KZAW516430

CarOnSale














MAX SCHMID
KFZ-Meisterbetrieb
89343 Freihalden
Telefon 0 82 25 / 16 79
Fax 0 82 25 / 36 85

MAX SCHMID
KFZ MEISTERBETRIEB
AUGSBURGER STRASSE 3
89343 FREIHALDEN
TEL. + 49 8225 1679

MAX SCHMID
KFZ MEISTERBETRIEB
AUGSBURGER STRASSE 3
89343 FREIHALDEN
TEL. + 49 8225 1679










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)