CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic AMG Line Advanced

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2025	25.493km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic AMG Line Advanced [DE - Kb5 E 220 d EU6e, 4Matic AMG Line Advanced, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KLH0FB9SA188468	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 25.493km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.359km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG Advanced
- Ambiente-Beleuchtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motorhaube mit Powerdome
- PRE-SAFE-System
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Zentral-Display (OLED)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket USB
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Smartphone integriert
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Mikrofaser Microcut
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Night-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket Plus 19"
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1KLH0FB9SA188468
2665 kg
4865 kg
1245 kg
1450 kg


CarOnSale

CarOnSale







05.06.2025 2222 *BPP000767
M1 AC
WiKLH0FB9SA188468 X
Mercedes-Benz
02ES
J284T1
CZAA055A
E 220 d 4MATIC
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Diesel/E
0010 36EA 1993
7.2/8.2;+120 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montie
rt.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Te
mpo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgesta
ttet*
2 2 145/3609 227
4971 1994
1497 2040
84
140 2665 2665
1245 1450
1245 1450
70 2700 67
2100 750 5
245/45 R19 102Y
275/40 R19 105Y
Schwarz 9
e1*2018/858*00214*05
25.11.2024 K HM257919
Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)