CarOnSale

Hyundai i20 5 Star Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	203.708km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 5 Star Edition [DE - LimS5 1.2 EU5, 5 Star Edition, 2013 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHBA51BADZ157592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.708km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.356km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe innen verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK DIAMOND
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Traktionskontrolle (TCS)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET A.S.
e11*2007/46*0129
NLHBA51BADZ157592
1515 kg
2365 kg
820 kg
820 kg
I20 L
P/C
J H FR RY

CarOnSale


CarOnSale


FIN: NLHBA51BADZ157592-3
Ölwechsel mit:
5W-40 Helix HX7
Letzter Service:
Nächster Service:






INFO
SCAN
SETUP
FRM/M
DARK
MEDIA



15.000-km-Wartung (Benziner)
20.000-km-Wartung (Diesel)
35.000-km-Wartung (Benziner)
40.000-km-Wartung (Diesel)
55.000-km-Wartung (Benziner)
60.000-km-Wartung (Diesel)
Ölwechsel mit:
5W-40 HELIX HX7
Letzter Service:
Nächster Service:
80.274 KM / 08.2022
30.000
F. Today



75.000-km-Wartung (Benziner)
80.000-km-Wartung (Diesel)
95.000-km-Wartung (Benziner)
100.000-km-Wartung (Diesel)
Ölwechsel mit:
5W-40 Helix HX7
Letzter Service:
Nächster Service:
Nächster Service:
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


160.000-km-Wartung (Diesel)
175.000-km-Wartung (Benziner)
180.000-km-Wartung (Diesel)
auto reparatur
Jürgen Feucht
Ölwechsel mit:
5W-40 Helix HX7
Letzter Service:
Nächster Service:
Nächster Service:
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


i20






23.10.2012 5984 AAS000014
M1 AF
NLHBA51BADZ157592 3
HYUNDAI
PBT
P5P71
M51A21
I20
HYUNDAI (TR)
FZ,Z,PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3570 01248
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:23.10.2012*
02 01 0063/06000 168
03995-- 1710--
1490-- 001045-00115
00950
0114 001515 001515
00820 00820
00820 00820
079 03750 073
00850 0450 005
175/70R14 84T
175/70R14 84T
SCHWAR2 9
e11*2007/46*0129*03
30.03.2012 K FZ722681


Jak25


13.01.2021
LRA Esslingen
Kraftfahrzeug-
Zulassungsbehörde
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen
HYUNDAI
M51A21
AAJ 020014

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)