CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	173.980km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [AT - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWZ510400M12432	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.980km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.814km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System hinten
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Multifunktion für Lenkrad
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Tagfahrlicht LED
- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- HiFi-Lautsprechersystem
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Ski-/Snowboardtasche
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Variable Sportlenkung
- Adaptives Kurvenlicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Österreich-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0512
WBAWZ510400M12432
2365 kg
4465 kg
1- 1060 kg
2- 1330 kg

CarOnSale










Service Historie
13:18
OK Datum: 05.06.2025 Service: 07629 BMW
Kilometer: 154614 km
OK Datum: 23.10.2024 Service: 07629 BMW
Kilometer: 144119 km
OK Datum: 20.07.2023 Service: 07629 BMW
Kilometer: 125636 km
OK Datum: 03.11.2022 Service: 07629 BMW
Kilometer: 113803 km





BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE








CAR ON SALE


BMW
X3 xDrive20d F25 B47

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)