CarOnSale

Ford B-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



03/2014	185.091km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	B-MAX	Van
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0KXXERJKEY20542	-	185.091km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
02/2028 / Nicht Vorhanden	Stoff	101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	1	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	998 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
183.886km	09/2026	Euro 5a
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
03/2014	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Blau	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	114g/km (NEFZ)	4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Türfangband vorne links Klappert

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Cool & Sound-Paket
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Zusatzheizung
- 6 Lautsprecher
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getränkehalter vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE
- Schiebetüren beidseitig
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelkonsole
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem hinten
- Frontscheibe heizbar
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0KXXERJKEY20542

CarOnSale

CarOnSale




FM AS
1:30
AST
AF














Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
AUTO JÖRG GMBH

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus Kreissl GmbH

Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
AUTO JÖRG GMBH
Klimaanlage





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)