
CarOnSale

Renault Arkana Intens

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	45.148km	94 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arkana Intens [DE - SUV5 1.6 E-TECH Hybrid 145 EU6d, Intens, 2021 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RJL001UC328276	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.148km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 94 PS (69 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (WLTP) 100g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kunstoffteile ringsum ausgeblichen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 105 kW E-Tech (Motor 1,6 Ltr. - 69 kW)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand 2720 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Chrom, satiniert
- Verglasung hinten stark abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT S.A.S.
e5*2018/858*00003
VF1RJL001UC328276
1951
2721
1-1050
2-1110
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France

CarOnSale

CarOnSale

Achten Sie auf den Straßenverkehrt












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)