CarOnSale

Audi A3 SPORTBACK

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	106.815km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 SPORTBACK	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGY0MA070513	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.815km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.557km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußgänger-Schutzsystem
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Dachkantenspoiler S-line
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Spektrum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wagenheber
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Dachreling schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED
- Audi Drive Select

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































08.03.2021		0588		BZG000892		2	1	1102000	222
M1			AB			4339-4351		1816	
WAUZZZGY0MA070513				3		1391-1466		1490-1490	
AUDI						-	80	-	
GY						124	1985	1995	
SDTSBF1						1090	965	-	
FD7FD7GC002RT01B174BIAEM1MLN1						1090	965	-	
D0B						75	3150	68	
A3 SPORTBACK						1600	740	5	
AUDI						225/45 R17 91Y			
Fz.,L.Pers.bef.b. 8 Spl.						-			
Schräghecklimousine						-			
715/2007*2018/1832AP						Blau		5	
EURO6,WLTP;AP,PVCI; M, N1 I						e1*2007/46*2060*10			
Diesel						10.11.2020	K	GA678755	
0002		36AP		1968		ausgestellt am 02.09.2024			
T 2/8,2-+70 B,ANHÄNGEBETRIEB*O 1-1600 BIS 8% STEIG.*TE									
CHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3565KG*WW.AHK LT.EG									
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.03.2021*									





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)