CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 L2H2 mittel Hochdach

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2010	332.158km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 L2H2 mittel Hochdach [DE - HKa4 35 2.5 TDI EU4, L2H2, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2EZA6021031	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 332.158km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 298g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	310 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen";
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Radstand 3665 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Karosserievariante: Hochdach
- Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzbremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Parklichtschaltung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAUWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Federung: Komfort-Federung vorn und hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Markierungsleuchten seitlich
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Anschlussklemme
- Schmutzfänger vorn
- Ablagen: Gepäcknetz an Heckflügeltür
- Auspuffendrohr seitlich
- Blinkleuchten hinten (Dach)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar, vorn rechts
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Stabilisator hinten
- Zusatzheizung (Luft)
- Federung: Komfort-Federung hinten
- Schmutzfänger hinten
- Ablagen: Schale/Fach unter Dachhimmel vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
- Geräuschdämpfung zusätzlich (Fahrerhaus)
- Klimaanlage
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn, Fahrer-/Beifahrerseite
- Stabilisator vorn verstärkt
- Airbag Fahrerseite
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Seitenairbag vorn, Fahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















E1 13 104748
17 A 070546
14 050524
16 040742
35 000055
E13 48 039580
VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2EZA6021031
2EKE2

CarOnSale


JOHANNITER











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)