BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0107S89069



Beschreibung

	Zulassungsdatum 16/04/2025	**Laufleistung** 41244 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Berline à Hayon	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatique	**Motortyp** Thermique	**Kraftstoff** Essence
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Avant (FWD)	


Bewertungsdetails

Bewertungsort



Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen






002	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen




003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen






004	Felge / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel




005	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren






006	Spoiler / Hinten	Kratzer	Lackieren




007	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair






008	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair




009	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren






Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder


Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation



Vin



Autre


Autre


Autre



Autre


Hauptreifensatz / Vorne Links


Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts


Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links


Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Spoiler / Hinten / Kratzer



Spoiler / Hinten / Kratzer




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle