CarOnSale

Volkswagen up! special up! black pearl BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	39.476km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up! special up! black pearl BMT/Start-Stop [DE - LimS5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, special up Black Pearl, (Facelift) 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZJD191803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 39.476km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 15.116km	LETZTER SERVICE AM 12/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekor Pixels Savanna Gold
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 66 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: savanna gold metallic
- Radstand 2420 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Perleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzbank umklappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Fußmatten Textil
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Handbremshebelgriff Leder
- Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket
- Drive-Paket plus
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Gesamtwegstrecke
39476





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAAZJD191803
1360 kg
Typ AA

CarOnSale


CarOnSale




CHARVARI






Fahrweg
kontrollieren!
MEDIA

















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
April 2028
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrtüchtigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Zuckriegl
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Messwerte:
Bremsentest (Werte in daN)
links
rechts
Gesamt
Referenzwert
Druck [bar]
Anteil bl [%]
Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse
174
152
326
241
25,44
64,5
60
Betriebsbremse 2. Achse
135
126
261
249
98,94
15,5
50
Feststellbremse 2. Achse
124
107
231
FBA blockiert:
Nein
TÜV Gebühr
Bruttо
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Leistungsdatum entspricht Belegdatum
Hauptuntersuchung inkl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
93,30 €
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem
96,70 €
HU + AU Kombination
USt-IdNr.: DE177565395
Leistungsdatum: 15.04.2025
Gesamt
183,00 €
Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.


30.08.2015
0603
CAS00020 4
M1
AB
WVWZZZAAZJD191803
5
VOLKSWAGEN VW
AA
ABCHZA
FM5FM5DF0947MMVR2N1SW61
UP!
VOLKSWAGEN-VW
FZ z.Pers.bef.b. 9 Sp.
Schrägheckinsasse
715/2007*2016/646W
EURO5,W,PI/CI,M,N1
Benzin
0001
36W0
999
2
1
66/5000
185
3600
1641-1645
1453-1504
1002
101
1360
1360
740
850
740
650
75
3750
R72
C4
VOLKSWAGEN-VW
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
Braun
8
e13*2007/46*1187*20
28.11.2017
K
OK148750


Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde

