CarOnSale

Honda Jazz 1.4 Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	128.499km	99 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jazz 1.4 Comfort [DE - Van5 1.4 i EU5, Comfort, (Facelift) 2011 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN LUCGG3850D3209849	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.499km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.339 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 86.567km	LETZTER SERVICE AM 05/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen vorn
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne links
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lautsprecher hinten
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT
- Reifen-Reparaturset
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Laderaumboard verschiebbar / herausnehmbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaautomatik
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (I-Shift)
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lautsprecher vorn
- Micro-Dachantenne hinten mitte
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Colorverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ALABASTER SILVER
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HONDA AUTOMOBILE (CHINA) CO.,LTD.
LUCGG3850D3209849
TYPE: GG3
L13Z2-5009865


CarOnSale








Anmeldung zum kostenlosen wied
kehrenden HU-Erinnerungs-Servi
dekra.de/erinnern
Ihre ID: VCZU-6WMV
Wir erinnern Sie gerne an
Ihre nächsten Hauptuntersuchung
Zugriff auf den digitalen
Untersuchungsbericht beim
Kraftfahrt-Bundesamt
DUS-Such-ID: 8Q8VFXDQ8WA2


24.05.13 7475 AA0000286
M1 AB
LUCGG3850D3209849 X
Honda
GG3
4
4
JAZZ
HONDA (RC)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
EC 715/2007*EC 566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 3530 1339
20.bis 1655*
2 01 73 /6000 175
3900 1695
1525 1182
128 1535 1535
840 705 -
840 705 -
72 3750 68
5
185/55R16 83T
185/55R16 83T
7/-
e6*2007/46*0016*03
08.06.12 K ED877941


DEKRA
nächste HU
April 2026
BKSJ0453



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Dach (Delle, Verformung)



- Dach (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)