CarOnSale

# Volkswagen Phaeton

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2015 | 115.845km | 245 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Phaeton | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZ3DZG8000513 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>115.845km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>245 PS (180 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.967 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>113.156km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 09/2015 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>224g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kerben | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 80 µm |
| Kotflügel vorne links | - | Kotflügel vorne rechts | - |
| Türe hinten links | 50 µm | Türe hinten rechts | 60 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 160 µm ⚠ |
| Motorhaube | 110 µm | Heckklappe | 60 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Handbremse ohne Funktion; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 8-Kanal-Verstärker
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Infotainment-Center mit 7"-Colordisplay
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI DPF KAT (CEXB)
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2881 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verglasung Dämmglas grün und Heckscheibe infrarot-reflektierend
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Niveauregulierung
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI
- Abbiegelicht
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MOCCAANTHRAZIT


## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 810 (10 Lautsprecher)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Perleffekt-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Innenausstattung: Leder Vienna Classic Style
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaum
- Premium-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- SIM-Kartenschacht
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sitzheizung vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















PHAETON





VOLKSWAGEN AG

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!

















Fahrzeugdaten



Service-Nachweis 9
Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 8
Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung



Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung








Service-Nachweis 1




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




16.09.2015 0603 BMD000285 2 02 1807 4000 238
M1 AA 5059-5153 1908
NVWZZZ3DZG8000513 6 1450 2261
VOLKSWAGEN, VW – 00100 –
5D 224 2780 2780
CEXB 1500 1310 –
AA6QA69L141S5177MJ60 1500 1310 –
074 2375 070
PHAETON 2500 750 5 –
VOLKSWAGEN-VW 235/50 R18 101Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/50 R18 101Y
Limousine –
715/2007*195/2013J 8/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0189*26
Diesel 14.04.15 K EM882542
0002 35J 2967
F.1/F.2:+55 U. 7.278.2:+115 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL
,GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5335KG*STUFE PM 5 AB TAG E
RSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*


27 OKT 2025
KFZ
VJ3BMP3
ZBI


KC348914
EM882542

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)