CarOnSale

Volkswagen Crafter Kasten 35 lang plus Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.07.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	215.277km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter Kasten 35 lang plus Hochdach FWD [DE - HKa.L4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY4N9053281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 215.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 188.959km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 236g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	375 µm ⚠	Türe hinten rechts	330 µm ⚠
Seitenteil hinten links	365 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	350 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fahrzeug qualmt; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug teilfoliert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Rückfahrkamera
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Notrufsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*1613
WV1ZZZSY4N9053281
3500 kg
6000 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
0,50
DNAE
01
2023
42304


RADIO
MEDIA
PHONE
APP
MENU
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


CarOnSale


CarOnSale






OKT 22
Landratsamt Tirschenreuth
Kfz.-Zulassungsbehörde
95643 Tirschenreuth

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Dach (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)