CarOnSale

BMW xDrive 30 d Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	120.162km	265 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d Luxury Line [DE - SUV5 xDrive30d EU6, Luxury Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX710X0LB48655	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.162km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.762km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	85 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Die Staubmanschette vorne ist defekt.;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luxury Line
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Serien-Fahrwerk
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bedienelemente galvanisiert
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkassistent-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Variable Sportlenkung
- Verglasung Akustikglas
- Außenspiegel heizbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- WLAN-Hotspot
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Alarmanlage
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBATX710X0LB48655
2500 kg
5000 kg
1- 1190 kg
2- 1415 kg



Servicebedarf
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK Fahrzeuguntersuchung
OK Fahrzeug-Check

















Service Historie
OK Datum: 26.02.2021 Service: 01818 BMW
Kilometer: 49.895 km
OK Datum: 20.01.2020 Service: 00085 BMW
Kilometer: 43.948 km
OK Datum: 06.06.2019 Service: 00085 BMW
Kilometer: 32.470 km
OK Datum: 14.02.2018 Service: 00268 BMW
Kilometer: 5 km

Service Historie
OK Datum: 11.02.2025 Service: 00027 BMW
Kilometer: 103.762 km
OK Datum: 17.07.2024 Service: 00027 BMW
Kilometer: 95.000 km
OK Datum: 22.02.2023 Service: 00027 BMW
Kilometer: 75.749 km
OK Datum: 26.02.2021 Service: 01818 BMW
Kilometer: 49.895 km



28.02.2018 0005 CRX00078 4
M1G AC
WBAJX710X0L848655 8
BMW
G3X
TX71
CA1500MT
X3 XDRIVE30D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
Diesel
0002 36ZA 2993
09.11.2017
GB031390
MISSIONSKLASSE: 28.02.2018*

DEKRA
Nächste HU
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Amt für Einwohnerwesen
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag

GB031390

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)