WBA31DT0709R01663

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	95.153 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	1.700 km
Typ/Modell	X4 30	**HU**	
Fahrgestellnummer	WBA31DT0709R01663	**Leistung / Hubraum**	185 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	20.04.2023	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 106V	Michelin	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 106V	Michelin	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Active Guard
Adaptiver LED-Scheinwerfer
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Allradantrieb xDrive
Anti-Blockier-System (ABS)
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start-/Stop Funktion
Automatische Heckklappenbetätigung
Bordcomputer
Brake Energy Regeneration
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Crash Sensor
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Tractions Control (DTC)
Fahrerlebnisschalter
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Fensterheber, elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
Getränkehalter
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibenheizung
Innenbeleuchtung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Lackierung: Uni-Lackierung

Bezeichnung
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
Lenksäulenverstellung
Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Ottopartikelfilter
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Nichtraucher
Parkbremse, elektromechanisch
Parking Assistant
Passiver Fußgängerschutz
Performance Control
Polster: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Radiozubehör: USB-Anschluss
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Scheibenwaschdüsen beheizt
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen
Telefon: WLAN Hotspot
TeleServices
Variable Sportlenkung inkl. Servotronic
Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Active Protection
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
Alarmanlage
Driving Assistant
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk
Galvanikapplikation für Bedienelemente
Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Lackierung: Metallic
Lackierung: Metallic iV. mit M Sportpaket
M Dachhimmel anthrazit
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: Innovationspaket
Paket: M Aerodynamikpaket
Paket: M Sportpaket
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Bemerkungen

Zweitschlüssel ist zentral eingelagert

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X4 30	**Laufleistung (abgelesen)**	95.153 km
Fahrgestellnummer	WBA31DT0709R01663	**Erstzulassung**	20.04.2023

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	117 µm
2	Dachholm links	112 µm
3	Dachholm rechts	113 µm
4	Heckklappe/-tür	100 µm
5	Kotflügel links	116 µm
6	Kotflügel rechts	118 µm
7	Motorhaube	124 µm
8	Seitenwand links	113 µm
9	Seitenwand rechts	108 µm
10	Tür hinten links	106 µm
11	Tür hinten rechts	103 µm
12	Tür vorne links	110 µm
13	Tür vorne rechts	109 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständig

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum


Abbildung 9: Innenraum


Abbildung 10: Innenraum


Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Typschild



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Sonstiges