CarOnSale

BMW 320 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	104.798km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i M Sport [DE - Lim4 320 i EU6d-T, M Sport, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5F31000FH73763	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.798km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.183km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	315 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	245 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	900 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	750 µm ⚠
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Spurplatten hinten verbaut; ;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Business-Paket Professional
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket
- Raucher-Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Variable Sportlenkung
- Spiegel-Paket
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Alarmanlage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
320i
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1947
WBA5F31000FH73763
2050 kg
3650 kg
1- 965 kg
2- 1150 kg

CarOnSale

CarOnSale

ABE
BMW
G20 - G21
H&R










MAXTON DESIGN


50
0 km/h


Service Historie
OK Service:
Am 22.01.2026, bei 93183 km
OK Service:
Am 26.09.2024, bei 65919 km
OK Service:
Am 06.11.2023, bei 40203 km
Service Partner: BMW 01263
OK Service:
Am 31.10.2023, bei 40203 km
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Ölfilter
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
OK Zündkerzen
Service durchgeführt

BETRIEBSANLEITUNG

BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung



05.11.2019 0005 CTS000031 5 2 1 135/5000 23
M1 AA 4709-4709 1827-1827
WBA5F31000FH73763 2 1435-1435 1535-1535
BMW 75 -
G3L 154 2050 2050
5F31 965 1150 -
DAW500B0 965 1150 -
86 3750 64
320I 1600 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 205/60 R16 96 H M+S
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol. 205/60 R16 96 H M+S
Limousine -
715/2007*2018/1832DG Weiß 0
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1947*02
Benzin 18.06.2019 K GZ705445
0001 36DG 1998
KORR.NEFZ-CO2W:130*7.2/8.2: +120 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK L
.EGTG ***

Kreis Herzogtum
Lauenburg
Der Landrat
Außer Betrieb gesetzt
am:06.10.2026
I.A.
Kleesz
D97KZ5D8
Kreis Herzogtum Lauenburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)