CarOnSale

Skoda Citigo Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	156.714km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citigo Ambition [DE - LimS5 1.0 EU5, Ambition, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBZZZAAZDD636488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.714km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußgänger-Schutzsystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Tornado-Rot

Sonderausstattung

- Aschenbecher vorn
- Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Tornado-Rot
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
TMBZZZAAZDD636488
1290 kg
1 0680 kg
2 0640 kg
Typ AA
CHYA 4171
074-5000




ŠKODA Citigo
Betriebsanleitung

28.03.2013 8004 AMMS0013
M1 AA
TMBZZZAAZDD636488 1863 - 1904 80929 - -
ŠKODA
AA 0105 001290 001290
ABCHYA 00680 00640
TM5FM5CP0037MGVR0N1PA1SK 00680 00640
78 03750 471
CITIGO 004
ŠKODA (CZ) 165/70 R14 81T
FZ.Z.PERS.BRF.B. 8 SPL. 165/70 R14 81T
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*566/2011F ROT 3
EURO5;F7PI/CI; M, N1 I e13*2007/46*1169*06
BENZIN 28.12.2012 K WA742567
0001 J5F0 00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.03.2013*

[redacted]
WA742567

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)