CarOnSale

Ford Mustang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2017	74.314km	LEISTUNG 461 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mustang	KATEGORIE Coupé
FIN 1FA6P8CFXH5300038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.314km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 461 PS (339 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 4.951 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.990km	LETZTER SERVICE AM 10/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 281g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	370 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	490 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Handbremshebelgriff Leder
- Line-Lock-System
- Pedale Aluminium
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gurtstraffer
- Knieairbag Fahrerseite
- Power KeyFree-Startfunktion
- Sperrdifferential
- Xenon-Scheinwerfer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Heckscheibe heizbar
- Motor 5,0 Ltr. - 310 kW Ti-VCT V8 KAT
- Performance-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- KeyFree-System
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Karosserie: 2-türig
- Original Fahrzeug Farbe: RACE RED
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























10:41


FoMoCo
LHD
F
3
DD
PQ
LAE
MF8F2A
BDBA6Q5


CarOnSale





Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Auftragsdatum:
24.10.2018
Ablesewert:
12986 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
1 Jahr (15000 km)
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Öl- und Ölfilterwechsel
Sicherheitscode: CAQNV2018102408/0
Fahrzeugangaben
Mustang, MOD 5.0L-4V DOHC SFI
VIN:
Amtliches Kennzeichen:
Zulassungsland:
Garantie - Startdatum:
Modell:
Ausführung:
Auftragsdatum:
08.11.2017
Ablesewert:
10 KM
Planmäßige Wartung abgeschlossen
Ergebnis der Karosserie- /Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen


Betriebsanleitung


08.11.2017
M1
AD
1FA6P8CF3H5300038
FORD
LAE
MEICZAX
4BDBA8QB
Mustang
FORD (USA)
FZ 2 PERS BEF.S. 8 SPL
COUPE
715/2007*2015/45W
EURO6 W PI/CI; M; N1 I
Benzin
0001
36W/0
4951
*M.STABILISATOREN HERST.BCE/PEDDERS SUSPENSION TYP 42
KENNZ.VA 42802#(DURCHM.35MM,RD1) / HA 42802#(DURCHM.(
FORTSETZUNG AUF 2)35MM,ROT)*2/15 1/2 SERIENRAD-REIFEN W
W.M.DISTANZSCHEIBEN HERST.H&R;AN A1 UND A2 KENNZ.4865
704(24MM) SCHNEEKETTEN NEIN*M.STOßFÄNGER VORN TYP MUST
ANG GT350*M.AUSTAUSCHBREMSSCHEIBEN HERST.BCE/DBA A1 KE
NNZ.10679010 (380MMX FORTSET<Fortsetzung auf Beiblatt>


Das Fahrzeug wurde am 27.10.2021
außer Betrieb gesetzt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Kappe fehlt



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)