CarOnSale

BMW 640 d xDrive

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



03/2017	193.661km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 640 d xDrive [AT - Cp4 640 d EU6, xDrive, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN WBA6E41090G693012	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.004km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen
Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**230 µm** ⚠
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Drive Fahrwerk
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sport-Auspuffanlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibe mit Antenne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Notruf- und Assistance-System
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- DVD-Laufwerk
- Fahrdynamik-Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Dynamische Tractions Control (DTC)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad heizbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Standheizung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sound-System Harman-Kardon
- WLAN-Hotspot
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Panorama-Ausstelldach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung hinten
- Sport-Paket M / M-Technic
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























3000 km







Service Historie
OK Datum: 14.04.2026 Service: 07540 BMW
Kilometer: 191.004 km
OK Datum: 19.11.2024 Service: 07540 BMW
Kilometer: 169.912 km
OK Datum: 10.04.2024 Service: 07540 BMW
Kilometer: 162.278 km
OK Datum: 30.03.2023 Service: 07540 BMW





BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE










12
1
24
2
25
26
4
5
6
7
28
29
30
10
11


EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
REPUBLIK ÖSTERREICH
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL1
000847029
21.12.2017
Dies ist kein Eigentumsnachweis




Zulassungsstelle-Nr. 601 08 04
DONAU Versicherung AG VIG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)