CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	214.409km	90 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ6NJ9FZ027322	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ansaugschlauch fehlt ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Brillenfach
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Ablagefach für Regenschirm
- Bremsenergierückgewinnung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Raucher-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Laderaumboden variabel
- Sonderlackierung Laser-Weiß
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Dachreling
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBJJ6NJ9FZ027322

CarOnSale


RADIO
MEDIA
MUTE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren
SETUP
SOUND
CAR
PASSENGER AIRBAG









27.10.15	8004	AOW000031	2	01	66	/3250	184				
M1		AC	4257-4359			1730					
TMBJJ6NJ9FZ027322		3	1452-1503			1210					
SKODA			~		50		~				
5J			94		1665		1665				
ACCUS8X01			900		810		~				
NFD7FD7CW00414N7			900		810		~				
~			69		2440		71				
FABIA			1100		600		5				
SKODA (CS)			175/70 R14 84T								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/70 R14 84T								
Kombilimousine			~								
715/2007*I136/2014W			WEISS				0/-				
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2001/116*0291*45								
Diesel			06.01.15		K		EM571656				
0002		36WO	1422								
7.2/8.2:+24 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug kombination:2765kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK 1 t.EGTG*											



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)