CarOnSale

BMW 540 d xDrive M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



05/2025	51.731km	LEISTUNG 285 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 540 d xDrive M Sport [DE - Kb5 540 d EU6e, xDrive M Sport, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31GW040CV54597	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 51.731km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 285 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.098km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**95 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**95 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- M Sport
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Dachhimmel Anthrazit
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Warndreieck
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Antriebsart: xDrive (Allrad)

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Exterieurumfänge Iconic Glow
- Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Innenraumkamera
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- M Sport Pro Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sicherheitsgurte M
- Sound-System Harman-Kardon
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Head-up-Display Full Color
- Service-System: Augmented Reality für Navigation
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Rückfahrkamera
- Service-System: Remote 3D View
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA31GW040CV54597
2870 kg
4670 kg
1- 1310 kg
2- 1480 kg

CarOnSale

CarOnSale


PARKEN


PARKEN






12V




SERVICE HISTORIE
Service:
Am 16.04.2026 bei 30098 km
Service Partner: BMW 24342
Motoröl
Verspätet: 2270 km
Service:
Am 28.05.2025 bei 15 km
Service Partner: BMW 00901
Mikrofilter
Verspätet: 2270 km
22.0°
22.0°



28.05.2026 0005 DMM000309
M1 AC
WBA31GW040CV54567 4
BMW
G8K
31GW
FAA50BM0
540D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EC
EURO6;WLTP;EC,PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Diesel/E
0910 36EC 2993
7,2/8,2; +130 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW,AHK LT.EGTG *ZU P2/P4- NE
NNLEISTUNG 13 KW *
2 2 210/4000
5060 - 5060 1900 - 1900
1515 - 1515 2050 - 2050
100
162 2870 2870
1310 1480
1310 1480
73 3000 65
2000 750 5
245/45 R19 102Y
245/45 R19 102Y
GRAU 7
e17*2018/858*00360*03
31.01.2025 K HM174855


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)