CarOnSale

Kia Rio Titan

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	209.551km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rio Titan [AT - LimS5 1.2 EU5, Titan, 2014 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KNADN511AG6743475	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 209.551km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.233km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: (UD) CLEAR WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer (vorn)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























KNADN511AG6743475









14. Wartungs- und Servicenachweise
Alfo Jumper



KIA MOTORS


KIA
Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank (GDB)
Unvollständige Fahrzeuge










211




Abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost, Riss/Bruch)