CarOnSale

Mercedes-Benz CLC 180 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2010	211.696km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLC 180 Kompressor [DE - Cp3 CLC 180 K, 2008 - 2010]	KATEGORIE Coupé
FIN WDB2037461E084821	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.696km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Reifen porös	⚠ 5 mm Kratzer, Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Reifen porös	⚠ 4 mm Kratzer, Reifen porös

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 105 kW KAT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Komfort-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Reifendruckwarner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale


Straße nicht erfasst












04.11.10 1313 ADQ00062X
M1 AB
WDB2037461E084821 7
Mercedes-Benz
203 CL
R84FKO
TZCBA402
CLC 180 KOMPRESSOR
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schrägheckklimousine
70/220*2006/96B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1796

4452 1728
1396-1409 1495
190 1945 1945
975 995
975 995
87 3900 73
4
205/55 R16 91V
225/50 R16 92V
9/-
e1*98/14*0159*24
25.05.09 K VV491500

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Reifen porös)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)